

**BrickT**

BUSINESS · INDEPENDENT FIELD INTELLIGENCE

DOCUMENTO DI ESEMPIO

REPORT DI VERIFICA · IV-2026-0193

Installation Verification

Impianto di videosorveglianza · Esempio Store – Punto vendita 014

**ESITO COMPLESSIVO****Conforme con riserva**

14 punti su 17 conformi · 3 interventi richiesti all'installatore

14

Conformi

2

Da completare

1

Anomalia

COMMITTENTE**Esempio Retail S.r.l.**

Facility & Security Management

SEDE VERIFICATA**Esempio Store – PV 014**

Via dell'Esempio 14, Monza (MB)

LAVORO VERIFICATO**Installazione TVCC 8 canali**

Esecutore: Alfa Sicurezza S.r.l.

DATA VERIFICA**12 ottobre 2026**

09:30 – 11:15 · Report emesso il 12/10 alle 18:40

RIFERIMENTO**Capitolato CAP-ER-2026-07 rev. 2**

Dichiarazione fine lavori del 08/10/2026

OPERATORE**Operatore BrickT OP-01**

Procedura IV-TVCC v1.3 · 8 evidenze fotografiche




01 · SINTESI ESECUTIVA

L'impianto è installato e funzionante.

Tre punti vanno chiusi prima del collaudo.

Tutte le 8 telecamere previste sono presenti, correttamente fissate e in registrazione. Rete, armadio tecnico e alimentazione di continuità sono conformi al capitolato. Restano aperti un danno a una canalizzazione, l'etichettatura dei cavi e un cartello informativo privacy mancante.



PUNTI APERTI

#	PUNTO	ESITO	PRIORITÀ	AZIONE RICHIESTA	ENTRO
D1	Canalina danneggiata Corridoio di servizio · F06	Anomalia	Alta	Sostituire il tratto di coperchio e riposizionare i cavi nella sede	5 gg lav.
E2	Cartello informativo assente Ingresso secondario · F07	Da completare	Media	Installare il cartello prima del campo di ripresa di CAM08	5 gg lav.
C4	Cavi non etichettati Armadio rack · F05	Da completare	Media	Etichettare 22 patch cord e porte su entrambe le estremità	10 gg lav.

COSA FUNZIONA

- ✓ 8 telecamere su 8 installate e in registrazione
- ✓ Coperture coerenti con la planimetria di progetto
- ✓ Conservazione impostata a 7 giorni, ora sincronizzata
- ✓ UPS con autonomia di 24 minuti (richiesti ≥ 20)

PROSSIMI PASSI CONSIGLIATI


- 1 Inoltare questo report all'installatore con le scadenze indicate
- 2 Suspendere il collaudo finale fino alla chiusura dei 3 punti
- 3 Visita di ricontrollo BrickT (circa 20 min): verifica dei soli punti aperti con nuove evidenze



02 · DATI DELLA VERIFICA E PERIMETRO

Tipo di verifica	Installation Verification · verifica post-installazione
Oggetto	Impianto TVCC: 8 telecamere IP, NVR 16 canali, switch PoE, UPS, armadio rack
Committente	Esempio Retail S.r.l. · Facility & Security Management
Esecutore lavori	Alfa Sicurezza S.r.l.
Sede	Esempio Store – PV 014 · Via dell'Esempio 14, Monza (MB)
Documenti di riferimento	Capitolato CAP-ER-2026-07 rev. 2 (15/09/2026), planimetria TVCC allegata, dichiarazione fine lavori (08/10/2026)
Data e orario	12/10/2026 · arrivo 09:30 · uscita 11:15
Condizioni	Negoziato aperto al pubblico · sereno, 17 °C
Presenti	Store manager del punto vendita · Operatore BrickT OP-01
Procedura	Checklist BrickT IV-TVCC v1.3 · 17 punti di controllo
Strumenti	App BrickT con foto georeferenziate e marcate temporalmente, metro laser, accesso in sola visione all'NVR con credenziali dello store manager

PLANIMETRIA SCHEMATICA



NEL PERIMETRO

- ✓ Presenza, posizione e fissaggio delle telecamere
- ✓ Funzionamento live e registrazione su NVR
- ✓ Armadio tecnico, apparati di rete e UPS
- ✓ Canalizzazioni, passaggi cavi e finiture
- ✓ Cartellonistica informativa privacy
- ✓ Corrispondenza con capitolato e planimetria

FUORI PERIMETRO

- Misure elettriche e certificazioni di conformità dell'impianto
- Configurazione di rete e sicurezza informatica degli apparati
- Valutazione giuridica degli adempimenti privacy
- Prove di carico, prestazioni notturne prolungate

Questi aspetti, se necessari, vanno affidati a professionisti abilitati.



03 · CHECKLIST COMPLETA

17 punti di controllo · procedura IV-TVCC v1.3

#	PUNTO DI CONTROLLO E RILIEVO	ESITO	FOTO
A · Telecamere			
A1	Telecamere interne installate (CAM01–CAM06) 6 / 6 presenti, modello dome 4 MP come da capitolato	Conforme	F01 F02
A2	Telecamere esterne installate (CAM07–CAM08) 2 / 2 presenti, modello bullet IR su staffa a parete	Conforme	F03 F07
A3	Fissaggio e integrità dei corpi camera Nessun gioco o danno visibile; calotte dome pulite	Conforme	F02 F03
A4	Inquadrature: copertura cassa, corsie e ingressi Coperture coerenti con la planimetria allegata al capitolato	Conforme	F08
B · Funzionamento e registrazione			
B1	Flussi live attivi su NVR 8 / 8 canali attivi, immagine nitida, nessun canale in errore	Conforme	F08
B2	Registrazione attiva e riproducibile Playback verificato a campione su CAM01, CAM06, CAM07 (08/10 ore 10:00)	Conforme	F08
B3	Data e ora NVR sincronizzate Scarto rilevato inferiore a 1 minuto (NTP attivo)	Conforme	F08
B4	Conservazione delle registrazioni Impostata a 7 giorni, come da capitolato §5.2	Conforme	—
C · Rete e armadio tecnico			
C1	Armadio rack 12U installato e chiuso a chiave Chiave consegnata allo store manager	Conforme	F04
C2	NVR, switch PoE e UPS installati e alimentati Apparati accesi, LED di stato regolari	Conforme	F04
C3	UPS: stato batteria e autonomia Batteria OK, autonomia indicata a display 24 min (richiesti ≥ 20)	Conforme	F04
C4	Etichettatura cavi e porte patch panel 22 patch cord e relative porte prive di etichetta	Da completare	F05
D · Cablaggi e finiture			
D1	Canalizzazioni integre e chiuse Corridoio di servizio: coperchio rotto per circa 35 cm, cavi esposti	Anomalia	F06
D2	Passaggi a soffitto e ripristino controsoffitto Pannelli riposizionati correttamente, nessun foro a vista	Conforme	F02
D3	Pulizia e rimozione materiali di risulta Aree di lavoro pulite, nessun materiale residuo	Conforme	F01
E · Informativa privacy (cartellonistica)			
E1	Cartello informativo all'ingresso principale Presente, visibile prima del campo di ripresa di CAM07	Conforme	F03
E2	Cartello informativo all'ingresso secondario Assente; l'area è inquadrata da CAM08	Da completare	F07



04 · CONFRONTO CON IL CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO	PREVISTO	RILEVATO	ESITO
Telecamere dome interne 4 MP	6	6	Conforme
Telecamere bullet esterne IR	2	2	Conforme
NVR 16 canali, 4 bay	1	1	Conforme
Hard disk videosorveglianza	2 × 8 TB	2 × 8 TB	Conforme
Switch PoE 24 porte	1	1	Conforme
UPS rack 2U 1500 VA	1	1	Conforme
Armadio rack 12U a parete con chiave	1	1	Conforme
Cartelli informativi privacy	2	1	Da completare
Etichettatura cavi (capitolato \$4.5)	100%	0%	Da completare
Canalizzazioni chiuse (capitolato \$4.3)	Integre	1 tratto danneggiato	Anomalia

05 · VERIFICA FUNZIONALE SU NVR

NVR-ESR-014 · Visualizzazione live · Layout 9

12-10-2026 10:58:41 ● REC 8/8 HDD 2/2 OK

CAM01 Area vendita – corsia A

CAM02 Area vendita – corsia C

CAM03 Area vendita – fondo A

CAM04 Area vendita – fondo C

CAM05 Area vendita – parete fondo

CAM06 Cassa

CAM07 Ingresso principale

CAM08 Ingresso secondario / retro

Stato sistema

Canali attivi: 8 / 16

Registrazione: continua

Conservazione: 7 giorni

Registrazioni dal: 08-10-2026

Ora NTP: sincronizzata

BrickT · F08

12/10/2026 10:58:47 · schermata NVR · ±4 m

F08 Schermata NVR – verifica funzionale

Visualizzazione live a 9 riquadri: 8 canali attivi su 8, registrazione continua, conservazione 7 giorni, ora sincronizzata.

12/10/2026 10:58:47

schermata acquisita da NVR


06 · ANOMALIE E PUNTI DA COMPLETARE**D1** Anomalia

Foto F06

Canalina danneggiata nel corridoio di servizio

Coperchio della canalina PVC 60×40 rotto per circa 35 cm, a 2,55 m di altezza, tra il magazzino e l'area vendita. Un frammento è rimasto appeso e due cavi (tratte CAM05 e CAM08) sono fuoriusciti dalla sede.

IMPATTO

Cavi esposti a urti e manomissioni; non conforme al capitolato §4.3.

AZIONE RICHIESTA

Sostituire il tratto di coperchio, riposizionare e fissare i cavi.

A CARICO DI

Alfa Sicurezza S.r.l.

ENTRO

5 giorni lavorativi

**E2** Da completare

Foto F07

Cartello informativo assente all'ingresso secondario

L'accesso di servizio sul retro è inquadrato da CAM08, ma in prossimità della porta non è presente il cartello "Area videosorvegliata" previsto per gli accessi.

IMPATTO

Informativa incompleta per chi accede dal retro (personale, fornitori); non conforme al capitolato §6.1.

AZIONE RICHIESTA

Installare il cartello in posizione visibile prima del campo di ripresa.

A CARICO DI

Alfa Sicurezza S.r.l. · verifica testo con il referente privacy del committente

ENTRO

5 giorni lavorativi


**C4** Da completare

Foto F05

Patch cord e porte non etichettati

I 22 patch cord tra switch PoE e patch panel e le relative porte non riportano alcuna identificazione. Il collegamento è corretto, ma non è possibile risalire alla telecamera senza test.

IMPATTO

Manutenzione e diagnosi guasti più lente; non conforme al capitolato §4.5.

AZIONE RICHIESTA


Etichettare entrambe le estremità di ogni cavo e le porte, aggiornare lo schema consegnato.

A CARICO DI

Alfa Sicurezza S.r.l.

ENTRO

10 giorni lavorativi

07 · EVIDENZE FOTOGRAFICHE (1/2)

F01 Area vendita – vista d'insieme

Telecamere dome CAM01–CAM04 visibili a soffitto lungo le corsie. Controsoffitto ripristinato, area pulita.

12/10/2026 09:41:07

45.58448 N, 9.27436 E


F02 CAM02 – dettaglio installazione dome

Fissaggio su pannello di controsoffitto, calotta integra e pulita, etichetta di identificazione presente sul pannello.

12/10/2026 09:44:31


45.58449 N, 9.27438 E


F03 Ingresso principale – CAM07 e cartello informativo

Telecamera bullet su staffa a parete sopra la vetrina sinistra. Cartello "Area videosorvegliata" presente sulla porta d'ingresso.

12/10/2026 09:32:12

45.58441 N, 9.27431 E



F04 Armadio rack 12U – vista frontale

Dall'alto: patch panel 24 porte, passacavi, switch PoE 24 porte, NVR 4 bay, ripiano con router, UPS 2U, PDU.

12/10/2026 10:18:45

45.58456 N, 9.27447 E


07 · EVIDENZE FOTOGRAFICHE (2/2)


F05 Patch cord tra switch e patch panel

Cavi correttamente collegati ma privi di etichette su entrambe le estremità; porte del patch panel non identificate.

12/10/2026 10:21:09


45.58456 N, 9.27447 E


F06 Corridoio di servizio – canalina danneggiata

Coperchio della canalina PVC rotto per circa 35 cm a 2,55 m di altezza; frammento pendente e cavi in uscita dalla sede.

12/10/2026 10:41:52

45.58459 N, 9.27444 E


F07 Ingresso secondario / retro – CAM08

Telecamera bullet installata a lato della porta di servizio. Nessun cartello informativo presente in prossimità dell'accesso.

12/10/2026 10:52:26

45.58463 N, 9.27450 E

COME LEGGERE LE FOTO

Ogni scatto è acquisito dall'app BrickT durante la visita. Data, ora e posizione sono registrate automaticamente al momento dello scatto e riportate sulla foto.

L'impronta digitale (SHA-256) di ogni file è elencata nel registro alla pagina successiva: qualsiasi modifica successiva dell'immagine la renderebbe diversa.



08 · REGISTRO DELLE EVIDENZE

ID	DESCRIZIONE	DATA E ORA	POSIZIONE	IMPRONTA SHA-256
F01	Area vendita – vista d'insieme	12/10/2026 09:41:07	45.58448 N, 9.27436 E	ef0bd0b1ecf93ccf... 3c030de3
F02	CAM02 – dettaglio installazione dome	12/10/2026 09:44:31	45.58449 N, 9.27438 E	56e951645c94e5c8... 88a99274
F03	Ingresso principale – CAM07 e cartello informativo	12/10/2026 09:32:12	45.58441 N, 9.27431 E	be42308257982269... 5efa6b23
F04	Armadio rack 12U – vista frontale	12/10/2026 10:18:45	45.58456 N, 9.27447 E	85e977cac53f35fc... 720a0a0e
F05	Patch cord tra switch e patch panel	12/10/2026 10:21:09	45.58456 N, 9.27447 E	3f6d0fc52e0d4f4b... 0c01edbd
F06	Corridoio di servizio – canalina danneggiata	12/10/2026 10:41:52	45.58459 N, 9.27444 E	90daae73133680ea... 7dce73d6
F07	Ingresso secondario / retro – CAM08	12/10/2026 10:52:26	45.58463 N, 9.27450 E	8299787f6a0922ec... 6e200f49
F08	Schermata NVR – verifica funzionale	12/10/2026 10:58:47	schermata acquisita da NVR	a69ae73f13f7c876... 149329f8

09 · NOTE E LIMITAZIONI

La presente verifica è di tipo **visivo e documentale** ed è stata svolta da un soggetto indipendente rispetto all'esecutore dei lavori. Riporta quanto osservabile e documentabile nella data e negli orari indicati.

Il report **non costituisce certificazione** né dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme tecniche o di legge, che restano di competenza dell'installatore e dei professionisti abilitati. Le valutazioni relative alla privacy sono limitate alla presenza fisica della cartellonistica.

Le verifiche funzionali su NVR sono state svolte in sola visione, senza modificare configurazioni. Le credenziali sono state digitate dallo store manager e non sono state acquisite da BrickT.

VERIFICA ESEGUITA DA

Operatore BrickT OP-01

12/10/2026 · 09:30–11:15

CONTROLLO QUALITÀ REPORT

BrickT · revisione interna

12/10/2026 · 18:35

PROSSIMA AZIONE

Visita di ricontrolloda pianificare dopo la chiusura dei
punti aperti**BrickT Business**Verifiche indipendenti sul campo · brickt.it/businessDocumento di esempio: aziende, persone, luoghi e dati
sono fittizi e servono solo a illustrare il formato del report.